

**لمزيد من المعلومات**  
لمزيد من المعلومات حول الموقع، اتصل بوكالة  
حماية البيئة (EPA) أو أعضاء فريق بنك  
مقاطعة جينيبي العقاري:

للأسئلة الفنية:

**بريان كيلي**  
منسق في الموقع  
الوكالة الأمريكية لحماية البيئة  
734-214-4890  
[kelly.brian@epa.gov](mailto:kelly.brian@epa.gov)

للأسئلة العامة:

**راينيتا سيد**  
مدير علاقات المجتمع  
بنك مقاطعة جينيبي العقاري  
810-293-0663  
[rspeed@thelandbank.org](mailto:rspeed@thelandbank.org)

**ديان راسل**  
منسق المشاركة المجتمعية  
الوكالة الأمريكية لحماية البيئة  
989-395-3493  
[russell.diane@epa.gov](mailto:russell.diane@epa.gov)

**موقع الويب**  
لمزيد من التفاصيل حول الموقع، قم بزيارة  
صفحة الويب على:  
[response.epa.gov/Davison](https://response.epa.gov/Davison)

هيئة البنك العقاري بمقاطعة جينيبي تقدمت بطلب إلى الوكالة الأمريكية لحماية البيئة للمساعدة في إزالة حطام المباني المتخلف بعد سلسلة من الحرائق التي دمرت متجر زاوية سابق. حدد مسح سابق للموقع وجود الأسبستوس داخل ما أصبح الآن أنقاض المبنى.



أنقاض متجر زاوية سابق في العنوان 1815 Davison Road.

تخطط وكالة حماية البيئة لإجراء عمليات تنظيف وإزالة للأنقاض والحطام الملوث في العقار. ستكون خطوات العمل كالتالي:

- هدم أنقاض المبنى لإزالة المواد المحتوية على الأسبستوس.
- نقل النفايات الملوثة والتخلص منها في منشأة معتمدة.
- اتباع خطة سلامة، بما في ذلك مراقبة الهواء، لحماية صحة العمال والسكان.
- اتباع بروتوكولات السلامة الخاصة بكوفيد-19 على النحو المبين في خطة السلامة.



العمل القادم في منطقتك  
اعتبارًا من أكتوبر، ستبدأ وكالة حماية البيئة العمل لإزالة المواد المحتوية على  
الأسبستوس والحطام الملوث من متجر الزاوية السابق في 1815 Davison  
Road.

من المتوقع أن يتم العمل من الاثنين إلى الجمعة، من الساعة 7 صباحًا حتى 5:30 مساءً  
وستستمر الأعمال لمدة تصل إلى شهرين.

ستتبع وكالة حماية البيئة والعمال فيها خطة سلامة تشمل أخذ عينات الهواء والمراقبة للتأكد  
من بقاء العمال والسكان القريبين بأمان أثناء التنظيف.